



ES_Schrott für Hoesch (vR BR 111 oder BR140)

Zug: Br111x2,,Eaos 17x , ca 1800t oder Eaosx11, ca 950t)

Aufgabe	Ziel	Bemerkungen
Rüsten sie die Lok auf, Zugart U im ZDS Betrieb	Kreuztal RBF 151	
Rücken sie vor	EKT Hilfsmarker Mitte 1a	
Setzen sie zurück nach	EKT RBF 109	Im ZDS Betrieb können sie nicht den Führerstand wechseln, sie müssen also rückwärts an den Zug setzen.
Kuppeln sie den Zug an		
		Wartezeit vor Plettenberg und Langsamfahrt Bahnhof Werdohl
Fahren sie nach	EHO Gleis 003ff	Das ist ein Abstellgleis zwischen Letmathe und Hohenlimburg
Kuppeln sie den Zug ab		
Rücken sie vor nach	EHO Gleis 005	Ein Abstellgleis in Hohenlimburg
Ende		